

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Waldemar Kaak (przewodniczący zespołu kontrolnego) – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 420-1/2012,
2. Kom. Piotr Fabijański (członek zespołu kontrolnego) – z-ca Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji nr upoważnienia 420-3/2012,
3. Sylwia Żółtowska (członek zespołu kontrolnego) – Z-ca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 420-2/12,

w dniu 19 listopada 2012 r. przeprowadził kontrolę uproszczoną w na Stadionie Żużlowym im. Edwarda Jancarza ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kontrola monitoringu odbywała się po zakończeniu sezonu żużlowego.

Przedmiotem kontroli były urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na stadionie żużlowym im. Edwarda Jancarza przy ul. Kwiatowej 55 w Gorzowie Wlkp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Włodzimierz Rój – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
- Edward Drozd – Kierownik w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli obejmował:

1. Porównanie parametrów technicznych rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie żużlowym.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Obsługę monitoringu na stadionie żużlowym prowadzi organizator imprezy masowej. Administrator stadionu żużlowego, w tym przypadku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zamontował system rejestracji obrazu i dźwięku oraz odpowiada za jego serwis. Zgodnie z przedstawionymi przez dyrektora OSiR-u w Gorzowie Wlkp. dokumentami obejmującymi specyfikację systemu monitoringu stadionu żużlowego w Gorzowie Wlkp. system ten został zamontowany w kwietniu 2011 roku. Jest on przeglądany co 6 miesięcy. Ostatni przegląd odbywał się w dniu 15 listopada 2012 roku. Z udostępnionej dokumentacji wynika, że należy wyczyścić większość kamer, w kilku wyregulować obraz. Ponadto zasilacze awaryjne UPS nie działają prawidłowo – nie przełączają się w tryb podtrzymania systemu monitoringu z akumulatorów po zaniku zasilania z sieci energetycznej.

Przy wejściach na stadion żużlowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) umieszczono informację o prowadzonej w trakcie trwania imprezy rejestracji obrazu i dźwięku.

Na stadionie żużlowym zamontowane są 64 kamery.
W tym: 13 kamer obrotowych i 51 kamer stałych.

Obsługa ww. kamer prowadzona jest przy pomocy 4 stanowisk - rejestratorów. Każde ze stanowisk (rejestratorów) obsługuje 16 kamer.

Stanowisko – rejestrator nr 1 – obsługuje 3 kamery obrotowe i 13 kamer stałych.

Stanowisko – rejestrator nr 2 – obsługuje 3 kamery obrotowe i 13 kamer stałych.

Stanowisko – rejestrator nr 3 – obsługuje 3 kamery obrotowe i 13 kamer stałych.

Stanowisko – rejestrator nr 4 – obsługuje 4 kamery obrotowe i 12 kamer stałych.

Podczas kontroli stwierdzono, że miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, czyli:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- 3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- 4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,
znajdują się w polu widzenia co najmniej jednej kamery.
- 5) sektory dla uczestników imprezy masowej,
- 6) płyta boiska,
znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch kamer.

Każdy sektor dla uczestników imprezy masowej znajduje się w polu widzenia dwóch kamer stałych i jednej obrotowej (łącznie dla wszystkich sektorów jest to 38 kamer – 30 stałych i 8 obrotowych).

Płyta boiska znajduje się w zasięgu 8 kamer obrotowych.

Podczas kontroli system monitoringu był włączony i działał poprawnie. Zespół Kontrolny miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie ww. miejsca są w zasięgu zamontowanych na stadionie kamer i w zasięgu ilu kamer znajdują się te miejsca.

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że kamery zainstalowane na stadionie żużlowym spełniają wymagania dla rejestracji obrazu **w III i IV kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73), natomiast żadna z zainstalowanych kamer **nie spełnia** wymagań dla rejestracji obrazu w I i II kategorii – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, a mianowicie tego, że urządzenia rejestrujące powinny rejestrować obraz w wysokości nie mniejszej niż 950 pikseli.

Rejestracja i utrwalanie obrazu odbywa się przy pomocy dwóch rodzajów rejestratorów:

- rejestrator cyfrowy GANZ ZR-DHC 1630NP,
- rejestrator cyfrowy SRD-1670/DC.

Rejestratory mają możliwość utrwalania obrazu z przebiegu imprezy masowej z maksymalną rozdzielczością 704/576 pikseli.

Na stadionie żużlowym zamontowano 15 mikrofonów kierunkowych. Mikrofony są umieszczone na 15 kamerach. Takie rozwiązanie pozwala na nagrywanie obrazu razem z dźwiękiem. Mikrofony zapewniają rejestrację sygnału akustycznego w zakresie pasma od 300 Hz do 5000 Hz z dynamiką ponad 50 dB.

Zespół Kontrolny nie miał możliwości oceny zarejestrowanego obrazu i dźwięku, ponieważ niniejsze materiały są przechowywane przez organizatora imprezy masowej.

Wnioski

Wobec stwierdzonych i opisanych w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości **zaleca się** dostosowanie zainstalowanych na Stadionie Żużlowym im. Edwarda Jancarza urządzeń rejestrujących obraz do wymagań dla rejestracji obrazu zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73):

„§ 6. 1. Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej, o której mowa w § 5 ust. 1, wchodzące w skład systemu, powinny spełniać wymagania:

- 1) dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii — w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery.”

Rejestracja obrazu I i II kategorii jest niezbędna do rejestracji obrazu z sektorów dla uczestników imprezy masowej oraz z płyty boiska. Są to miejsca, które podlegają obowiązkowej rejestracji obrazu.

Proszę w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia o przekazanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń.

Podpisy kierownika jednostki kontrolującej

WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński