

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 27 czerwca 2023 r.

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.3.2023.TZab  
Sprawę prowadzi: Tomasz Zabiszak  
Telefon: 95 7851159  
e-mail: tomasz.zabiszak@lubuskie.uw.gov.pl

**Szurmiej Agata VITADENT Clinic**  
ul. Bolesława Chrobrego 9A  
69-220 Ośno Lubuskie

**Dotyczy: pismo pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej (planowej), nr księgi rejestrowej: 00000004299-W-08\***

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 marca 2023 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w podmiocie leczniczym: Szurmiej Agata VITADENT Clinic, prowadzącym zakład leczniczy VITADENT Clinic, ul. Bolesława Chrobrego 9A, 69-220 Ośno Lubuskie.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, doręczonym kontrolowanemu w dniu 9 czerwca 2023 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 czerwca 2023 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.

#### **Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:**

- Regulamin organizacyjny zawierał niewłaściwe wpisy dot. m. in. nazwy podmiotu i zakładu leczniczego – w dniu 19 maja 2023 r. podmiot leczniczy przysłał do organu rejestrowego poprawiony regulamin organizacyjny.
- W podmiocie leczniczym nie funkcjonowała komórka organizacyjna Poradnia Ortodontyczna, która na dzień kontroli wpisana była w RPWDL. Podmiot leczniczy złożył stosowny wniosek do organu rejestrowego i ww. komórka org. została wykreślona z RPWDL.
- W księdze rejestrowej wpisany był adres niefunkcjonującej strony internetowej podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy złożył stosowny wniosek do organu rejestrowego i adres strony internetowej podmiotu leczniczego został wykreślony z RPWDL.
- Zespół kontrolny stwierdził brak przeglądu technicznego Autoklawu Tuttnauer 2340 za okres od 1 stycznia 2022 - 18 kwietnia 2022 r. Aktualnie sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta.

**W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami, zawartymi w ww. protokole kontroli, zobowiązuję podmiot leczniczy do:**

- Terminowego wykonywania przeglądów technicznych posiadanego przez podmiot leczniczy sprzętu medycznego.

W terminie **14 dni**, liczonym od dnia otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niepodjęcia.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych poinformowano Podmiot o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

**Podstawa prawna:**

\* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991).

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Bożena Chudak*  
Dyrektor Wydziału Zdrowia