



Gorzów Wlkp., 01 lipca 2025 r.

Nasz znak: BZK-III.431.13.2025  
Sprawę prowadzi: Leszek Seń  
Telefon: 95 785 13 66  
e-mail: leszek.sen@lubuskie.uw.gov.pl

Pan  
**Jacek Wójcicki**  
Prezydent Miasta  
ul. Sikorskiego 3  
66-400 Gorzów Wielkopolski

**Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli Miasta Gorzów Wielkopolski - Stadionu GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kwiatowej 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski.**

W dniu 28 maja 2025 r. zespół kontrolny w składzie:

- Leszek Seń – inspektor ds. planowania cywilnego w Oddziale Spraw Obronnych, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- Jerzy Ratajczak – starszy inspektor w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

przeprowadził kontrolę Miasta Gorzów Wielkopolski - Stadionu GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kwiatowej 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski.\*

Przedmiotem kontroli była kontrola parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na Stadionie GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kwiatowej 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski - zwanym dalej stadionem.

Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano 9 czerwca 2025 r., do którego w ustawowym terminie nie wniesiono zastrzeżeń.

W związku z powyższym przekazuje wystąpienie pokontrolne. \*\*

Kontrolę przeprowadzono w obecności: Pana Pawła Jurek – Kierownika Działu Zespołu Obiektów i Organizacji Imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pana Łukasza Luftmana – Kierownika Stadionu GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

### **Ocenie poddano następujące zagadnienia:**

- aktualny stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie,
- spełnianie przez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk minimalnych wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16 poz. 73) - dalej rozporządzenie MSWiA,
- objęcie rejestracją obrazu i dźwięku miejsc wskazanych w rozporządzeniu MSWiA,
- sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu, imprez masowych w na stadionie,
- sposób informowania uczestników odbywających się na stadionie imprez masowych o prowadzonej w trakcie ich trwania rejestracji obrazu i dźwięku.

### **W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:**

Właścicielem stadionu jest Miasto Gorzów Wielkopolski. System rejestracji obrazu i dźwięku został zamontowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim, który administratorem stadionu oraz odpowiada za jego serwis. Natomiast obsługę monitoringu na stadionie podczas trwania imprezy masowej prowadzi jej organizator.

Zgodnie z przedstawionymi przez Kierownika Działu Zespołu Obiektów i Organizacji Imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim dokumentami obejmującymi specyfikację systemu monitoringu stadionu, system ten został zamontowany w kwietniu 2011 roku i jest regularnie przeglądany. Ostatni przegląd odbył się w lutym 2025 roku. W protokole z przeglądu systemu monitoringu stwierdzono, że w wyniku czynności konserwacyjno-naprawczych system monitoringu działa poprawnie.

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy rozmieszczenia urządzeń systemu CCTV i ustalono, że wskazane w § 4 rozporządzenia MSWiA obszary, podlegają rejestracji. Przy wejściach na stadion żużlowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 rozporządzenia MSWiA umieszczono informację o prowadzonej w trakcie trwania imprezy rejestracji obrazu i dźwięku.

Na stadionie zamontowanych jest łącznie 67 kamer. 51 kamer stacjonarnych i 16 kamer obrotowych w tym 5 kamer obrotowych BCS-SDIPBCS-SDIP220, każda o rozdzielczości 1920 (H) x 1080 (V). Kamery obsługiwane są przez 5 stanowisk. 4 stanowiska po 16 kamer i 1 stanowisko do obsługi 3 kamer o najwyższej rozdzielczości (każda po 2MPiX).

Podczas kontroli stwierdzono, że miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, czyli:

- kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne
- na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,

znajdują się w polu widzenia co najmniej jednej kamery.

Natomiast w polu widzenia co najmniej dwóch kamer znajdują się:

- sektory dla uczestników imprezy masowej oraz,
- płyta boiska.

W czasie trwania kontroli system monitoringu był włączony i działał poprawnie. Zespół kontrolny miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie ww. miejsca są w zasięgu zamontowanych na stadionie kamer i w zasięgu ilu kamer znajdują się te miejsca. Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że kamery zainstalowane na stadionie spełniają wymagania dla rejestracji obrazu w III i IV kategorii – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA oraz dla rejestracji obrazu w I i II kategorii – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Zapis archiwalny przechowywany jest przez 14 dni na serwerze, natomiast archiwizacja na nośnikach cyfrowych zabezpieczana jest przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim. System rejestrujący imprezę pozwala na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu bezzwłocznie jeśli wymaga tego sytuacja.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie **ocenia się pozytywnie.**

Jednocześnie informuję, iż od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki Odwoławcze.\*\*\*

**Podstawa prawna:**

\* art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616) i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),

\*\* art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,

\*\*\* art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula