

Szacunek strat w infrastrukturze drogowej, spowodowanych przez powódź w 2024 roku

L.p.	Jednostka samorządu terytorialnego, której zadaniem własnym jest odbudowa / remont	Informacje dotyczące lokalizacji drogi				Krótki opis powstałych szkód	Długość zniszczonego odcinka [km]	Szacunkowa wartość szkód
		Gmina	Miejscowość	Nazwa obiektu (numer drogi)	Adres (lokalizacja, kilometrów)			[zł brutto]
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze								
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Krosno Odrzańskie	odc. Szklarka Radnicka - Będów	óg zniszczonych w powodzi w	odc. Szklarka Radnicka - Będów długość odcinka 1,250 km	Wody przelewały się przez jezdnię, namoknięty korpus drogi, negatywny wpływ na stan podbudowy. Osłabienie korpusu drogi, które może doprowadzić do utraty stateczności nasypu pod wpływem ponownego naporu wody lub obciążeń drogowych.	1,250	3 750 000,00
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Czerwieńsk	odc. Szklarka Radnicka - Będów, odc. Bródki - Brody	DW 278	odc. Szklarka Radnicka - Będów, odc. Bródki - Brody długość odcinka 2,257 km	Osłabienie korpusu drogi, które może doprowadzić do utraty nośności pod wpływem ponownego oddziaływania wody lub obciążeń drogowych. Nawodniony korpus po którym poruszały się transporty z piaskiem w celu zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych	2,257	6 770 000,00
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Czerwieńsk	Bródki	Most DW 278	most w km 9+441 przeszkoda: Kanał Ołobok JN1 17030016 rok budowy: nieznany, przed 1939 rokiem	Przechodząca fala powodziowa i związany z nią wysoki poziom wody mógł mieć negatywny wpływ na podpory obiektu oraz na specyficzną i nietypową konstrukcję obiektu. Mając na uwadze ogólny stan obiektu konieczne jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu obiektu po przejściu fali powodziowej.	-	8 000 000,00

4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Sulechów	odc. Bródki - Brody	DW 278	odc. Bródki - Brody długość odcinka 0,993 km	Oslabienie korpusu drogi, które może doprowadzić do utraty nośności pod wpływem ponownego oddziaływania wody lub obciążeń drogowych. Nawodniony korpus po którym poruszały się transporty z piaskiem w celu zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych	0,993	3 000 000,00
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Sulechów	-	DW 280 prom Brody	prom Brody km 17+516	Przypromki - dojazdy zlokalizowany w międzywalu pod oddziaływaniem wód powodziowych, konarów. Częściowo nadal pod wodą brak możliwości dokładnej wyceny.	-	0,00
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Sulechów	-	DW 281 prom Pomorsko	prom Pomorsko km 9+892	Przypromki - dojazdy zlokalizowany w międzywalu pod oddziaływaniem wód powodziowych, konarów. Częściowo nadal pod wodą brak możliwości dokładnej wyceny.	-	400 000,00
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Bytom Odrzański	-	DW 292	odc. Bytom Odrzański - Drogomil o długości 1, 300 km	Uszkodzony przepust pod jezdnią w km 13+864. Korpus drogowy oraz jezdnia od km 13+200 do km 14+100 całkowicie pod wodą. W pozostałym zakresie korpus drogowy w oddziaływaniu - pod naporem wody powodziowej. Uzasadnione przypuszczenie obniżenia trwałości oraz przyspieszonej degradacji nawierzchni po przywróceniu ruchu.	1,300	5 140 000,00

8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Nowa Sól	-	DW 315	odc. Przyborów - Nowa Sól o długości 2,400 km	Rozmycie korpusu drogi w rejonie poboczy. Osłabienie korpusu drogi, które może doprowadzić do utraty stateczności nasypu pod wpływem ponownego naporu wody lub ruchu. Znaczące deformacje lokalne nawierzchni oraz poboczy. Uzasadnione przypuszczenie obniżenia trwałości oraz przyspieszonej degradacji nawierzchni po przywróceniu ruchu z uwagi na przesiąki przez korpus.	2,400	12 500 000,00
9	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Nowa Sól	-	Most DW 315	odc. Nowa Sól - Przyborów obiekt w km 49+733 przeszkoda: rzeka Odra długość: 307,1 m rok budowy 1932; JN117060033	Przechodząca fala powodziowa i związany z nią wysoki poziom wody mógł mieć negatywny wpływ na podpory obiektu.. Mając na uwadze ogólny stan obiektu konieczne jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu obiektu po przejściu fali powodziowej.	-	92 000 000,00
10	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Nowa Sól/ Siedlisko	-	DW 321	odc. Przyborów - Siedlisko o długości 2,450 km	Osłabienie korpusu drogi, które może doprowadzić do utraty stateczności nasypu pod wpływem ponownego naporu wody lub obciążeń drogowych. Znaczące deformacje lokalne nawierzchni oraz poboczy na odcinku naporu wód i przesiąków przez korpus. Uzasadnione przypuszczenie obniżenia trwałości oraz przyspieszonej degradacji nawierzchni po przywróceniu ruchu.	2,450	10 540 000,00

11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Siedlisko	-	DW 325	odc. Siedlisko - Dębianka o długości 3,800 km	Droga na wskazanym odcinku przebiega wzdłuż wału przeciwpowodziowego. Występujące przesiąki. Osłabienie korpusu drogi, które może doprowadzić do utraty stateczności nasypu pod wpływem ponownego naporu wody lub obciążeń drogowych. Odcinek drogi 18+800 - 21+300 przebiega równolegle do wału przeciwpowodziowego, gdzie występowało zjawisko dyfuzji (transport cząstek gruntu przez przesiąkającą wodę).	3,800	11 640 000,00
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Gmina Szlichtyngowa	-	DW 324	odc. skrzyż. Kowalewo - gr. województwa o długości 1,565 km	Osłabienie korpusu drogi, które może doprowadzić do utraty stateczności nasypu pod wpływem ponownego naporu wody lub obciążeń drogowych. Deformacje lokalne nawierzchni oraz poboczy na odcinku naporu wód na korpus. Jednia częściowo pod wodą. Uzasadnione przypuszczenie obniżenia trwałości oraz przyspieszonej degradacji nawierzchni po przywróceniu ruchu.	1,565	5 500 000,00
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Miasto Żagań	Żagań	Most DW 296	obiekt w km 26+164 przeszkoda: rzeka Bóbr, długość 94,6 m rok budowy 1956; JN1 17120047	Wysoki poziom wód, negatywny wpływ na konstrukcję obiektu. W załączeniu Protokół i kilka zdjęć z przeglądu obiektu, po obniżeniu się fali powodziowej, przeprowadzony w obecności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Przedstawiciela Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa	-	5 000 000,00

Powiat Krośnieński								
1	Powiat krośnieński	Dąbie	Gola-Brzeźnica	Droga powiatowa nr 1150F na odcinku Gola Brzeźnica wraz z obiektem mostowym	km 4+535 - km 7+092	Osiadanie nasypu pod drogą na skutek powodzi, oraz nurt wody zalewowej spowodowały deformacje, spękania, wykruszenie fragmentów nawierzchni, częściowe wymycie krawędzi jezdni. Droga kwalifikuje się do kompleksowego remontu w celu uzyskania wzmocnienia i poprawnych parametrów. Wymagane uzupełnienie i konserwacja powierzchni betonowych mostu, odnowa poręczy, obrukowanie stożków obiektu, naprawa ścieku skarpowego, naprawa kap chodnikowych, belek podporęczowych, umocnienie dna koryta rzeki	2,557	4 188 106,31
Gmina Dąbie								
1	Gmina Dąbie	Dąbie	Połupin	droga publiczna nr 1213F	Droga relacji Połupin-Krosno Odrzańskie	droga wykonana jest z płyt betonowych, które po powodzi pozapadały się na odcinku 2500 mb, dodatkowo zapadły się najazdy prze obiektem mostowym. Który jest położony na przedmiotowej drodze	2,500	50 000,00
2	Gmina Dąbie	Dąbie	Brzeźnica	droga wewnętrzna, dz. nr ewid. 124/1	Nrzeźnica, ul. Młyńska 1, długość odcinka 115 mb	droga gminna wewnętrzna z nawierzchni asfaltowej, po powodzi zapadł się asfalt na krawędziach	0,115	50 000,00
Gmina Krosno Odrzańskie								
1	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	101614F	ul. Grobla	Zniszczone nawierzchnie z kostki granitowej i gruntowa. Grunt podmokły.	0,160	65 000,00
2	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	dz. 206/3	dz. 206/3	Uszkodzone pobocze gruntowe, zniszczone płyty betonowe.	0,200	60 000,00

3	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	St. Raduszec	dz. 312	dz. 312	Uszkodzona nawierzchnia gruntowa. Grunt podmokły	0,420	30 000,00
4	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	St. Raduszec	dz. 306/1	dz. 306	Uszkodzona nawierzchnia bitumiczna i gruntowa. Grunt podmokły	0,410	55 000,00
5	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	St. Raduszec	dz. 307	dz. 307	Uszkodzona nawierzchnia z kruszywa naturalnego. Grunt podmokły	0,100	15 000,00
6	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	St. Raduszec	dz. 310	dz. 310	Uszkodzona nawierzchnia bitumiczna i gruntowa. Grunt podmokły	0,400	55 000,00
7	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Marcinowice	dz. 405	dz. 405	Uszkodzone nawierzchnie bitumiczne (destrukt) i gruntowa. Grunt podmokły.	1,500	80 000,00
8	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 415 i 16	dz. 415 i 16	Uszkodzenie nawierzchni gruntowej. Grunt podmokły.	0,250	60 000,00
9	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 318	dz. 318	Uszkodzenie nawierzchni pobocza gruntowego. Grunt podmokły	0,650	75 000,00
10	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 302 i 252	dz. 302 i 252	Uszkodzenie nawierzchni gruntowej. Grunt podmokły.	0,440	75 000,00
11	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 278	dz. 278	Uszkodzenie nawierzchni gruntowej. Grunt podmokły.	0,170	70 000,00
12	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 265	dz. 265	Uszkodzenie nawierzchni gruntowej. Grunt podmokły.	0,180	75 000,00
13	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 257	dz. 257	Uszkodzenie nawierzchni gruntowej. Grunt podmokły.	0,170	70 000,00
14	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 333	dz. 333	Uszkodzenie nawierzchni gruntowej. Grunt podmokły.	0,135	60 000,00
15	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 351	dz. 351	Uszkodzenie nawierzchni gruntowej. Grunt podmokły.	0,165	75 000,00

16	Gmina Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	Osiecznica	dz. 361	dz. 361	Uszkodzenie nawierzchni poboczy gruntowych o pasa pomiędzy płytami. Grunt podmokły	0,210	65 000,00
Powiat Nowosolski								
1	Powiat Nowosolski	Nowa Sól	Stara Wieś - Kietcz	Droga powiatowa nr 1030F relacji: Nowa Sól - Stara Wieś - Tarnów Bycki - droga woj. 292	Droga powiatowa nr 1030F odcinek Stara Wieś - Kietcz od kilometraża 1+400 do 2+700.	Droga zalana w wyniku podsiąków. Uszkodzona nawierzchnia tłuczniowa wraz z poboczami, namół na drodze.	1,300	1 000 000,00
2	Powiat Nowosolski	Nowa Sól	Nowa Sól – Stany	Droga powiatowa 1027F relacji: Nowa Sól - Stany - Lipiny wraz z mostem Most na cieku – Odrzysko JN1 01028962, w ciągu drogi powiatowej nr 1027F	Droga powiatowa 1027F odcinek Nowa Sól - Stany w kilometrażu 0+000 do 4+950 Most na cieku – Odrzysko , w ciągu drogi powiatowej nr 1027F kilometraż 0+930.	Droga zalana na odcinku ok. 5 km., od kilometraża 0+000 do 4+950, liczne spękania nawierzchni i podmycia poboczy. Zerwana nawierzchnia drogi wraz z poboczami, czyli uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu w kilometrażu od 4+590 do 4+640. Na pozostałym widocznym odcinku liczne spękania nawierzchni i rozmycia poboczy. Rozmycie/zniszczenie przepustu. Uszkodzenia mostu: nawierzchni na dojazdach oraz dojściach, izolacji kap chodnikowych, barieroporęczy i barier, umocnień skarp, zabezpieczeń antykorozyjnych, nawierzchni chodników.	5,000	6 700 000,00

3	Powiat Nowosolski	Bytom Odrzański	Bytom Odrzański - granica powiatu	Droga powiatowa nr 1031F relacji Bytom Odrz. - gr. woj. - (Kłobuczyn)	Droga powiatowa nr 1031F na odcinku 0+000 do 4+560	W wyniku zamknięcia drogi woj. nr 292 w m. Bytom Odrzański cały ruch pojazdów ciężarowych z drogi wojewódzkiej do dnia dzisiejszego został przekierowany na drogę powiatową 1031F w wyniku czego została uszkodzona nawierzchnia. Pojawiły się liczne spękania, zapadnięcia, miejscowe zaniżenia jezdni i koleiny, ponadto wybite pobocza drogi, miejscowe ubytki, uszkodzone krawędzie jezdni	4,560	3 500 000,00
4	Powiat Nowosolski	Nowa Sól	Lubięcín - Buczków - granica powiatu	Droga powiatowa nr 1024F relacji Lubięcín - Buczków - Pyrnik - Bojadła -Bełcze - Siadcza	Lubięcín - Buczków - Pyrnik - Bojadła -Bełcze - Siadcza na odcinku 4+320 5+120	W wyniku dojazdów sprzętu ciężkiego do wału przeciwpowodziowego została uszkodzona nawierzchnia tłuczniowa jezdni	0,800	1 600 000,00
5	Powiat Nowosolski	Otyń/ Nowa Sól	Droga dla rowerów na moście żelaznym Stany/Bobrowniki	Most w ciągu drogi rowerowej "Kolej na rower"	km lokalny obiektu 5+769	Obiekt udostępniony dla ruchu pojazdów biorących udział w akcji powodziowej. Jedyna przeprawa mostowa przez Odrę dla mieszkańców miejscowości Stany, Lipiny. Uszkodzony pokład drewniany wraz z naprawą dojazdów, naprawa przyczółków i filarów	2,000	1 500 000,00
Gmina Bytom Odrzański								

1.	Gmina Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	ul. Spacerowa (droga wewnętrzna)	ul. Spacerowa (działka nr 279/1) - cała droga	W wyniku powodzi uszkodzona została nawierzchnia drogi. Droga nie może być wykorzystywana do celów transportowych, wystąpiły liczne ubytki i spękania, w wielu miejscach zapadliska i obsunięte krawężniki, stwarza zagrożenie dla użytkowników. Po powodzi można również zaobserwować miejscowe zapadliska w nawierzchni granitowej.	0,700	700 000,00
2.	Gmina Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	ul. Głogowska (droga nr 100249F)	ul. Głogowska - cała droga	W wyniku działań p.pow uszkodzona została nawierzchnia drogowa. Droga została zniszczona podczas transportu worków i piasku, które służyły zabezpieczeniu mieszkańców ul. Głogowskiej i zakładu produkcyjnego Cynkmet. Przepust drogowy wymaga remontu.	0,200	180 000,00
3.	Gmina Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	Tarnów Bycki	droga relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki oraz Tarnów Bycki - Kietcz (droga nr 000904F)	Tarnów Bycki - cała droga	Droga całkowicie zalana wodą. Stwierdzono liczne spękania. Wymyte zostały pobocza oraz miejscami naruszona została warstwa konstrukcyjna	4,680	100 000,00
4.	Gmina Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	Drogomil	droga od DW 292 do posesji Drogomil 31 (droga wewnętrzna)	Drogomil (działki nr 193 i 194) - cała droga	Droga całkowicie zalana wodą. Stwierdzono liczne zapadliska i ubytki w kamieniu brukowym. W miejscu droga ma charakter drogi szutrowej liczne braki w nawierzchni.	0,880	400 000,00

5.	Gmina Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	Tarnów Bycki	droga do Ścieżyny Leśnej (droga wewnętrzna)	Tarnów Bycki (działki nr 33 i 18) - cała droga	Droga całkowicie zalana wodą. Droga szutrowa z licznymi ubytkami nawierzchni i wyrwami spowodowanymi działaniem wody powodziowej. Naprawy wymaga przepust drogowy wraz z klapą.	1,500	400 000,00
6.	Gmina Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	Tarnów Bycki	ścieżki rowerowe	Bytomskie Błonia	W wyniku powodzi uszkodzonych zostało 8 km ścieżek rowerowych. Przez wody rzeki Odry zostały wytlukane nawierzchnie, wykonanych z tłuczni granitowego, ścieżek. W wielu lokalizacjach rzeka zniszczyła ścieżki łącznie z ich konstrukcją, a w miejscu gdzie doszło do przerwania wału p.powodziowego po śladzie ścieżki powstała mniej więcej na odcinku 60 metrów głęboka na około metr wyrwa. W wielu miejscach na ścieżkach (1,9 km Traktu Pruskiego) zostały przez rzekę naniesione pnie i konary dużych drzew, jest uszkodzony przepust i występują liczne zapadliska.	7,295	1 500 000,00
Gmina Kolsko								
1	Gmina Kolsko	Kolsko	Konotop	droga gminna 000074F	Konotop ul. Drzewna (cała droga)	Intensywny ruch pojazdów ciężarowych spowodował zapadnięcie płyt drogowych, co doprowadziło do zjawiska klawiszowania	0,202	400 000,00
Gmina miejska Nowa Sól								
1	Gmina Nowa Sól – Miasto	Nowa Sól	Nowa Sól	ul. Portowa	102340F	uszkodzona skarpa	0,100	150 000,00
2	Gmina Nowa Sól – Miasto	Nowa Sól	Nowa Sól	al. Wolności	102397F	uszkodzona skarpa	0,400	100 000,00
Gmina wiejska Nowa Sól								

1	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Przyborów	droga wewnętrzna	Przyborów ulica Podwale (dz. nr ewid. 144/2, 144/1, 162 obręb Przyborów)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,671	2 533 800,00
2	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Przyborów	droga wewnętrzna	Przyborów ulica Wąska (dz. nr ewid. 162, 204 obręb Przyborów)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,170	651 900,00
3	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Przyborów	droga wewnętrzna	Przyborów ulica Cmentarna (dz. nr ewid. 160/2, 157 obręb Przyborów)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,244	959 400,00
4	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Przyborów	parking 1	Przyborów ulica Cmentarna (dz. nr ewid. 158 obręb Przyborów)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,500	393 600,00
5	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Przyborów	parking 2	Przyborów ulica Cmentarna (dz. nr ewid. 156 obręb Przyborów)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,656	393 600,00

6	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Nowe Żabno-Kietcz	droga gminna nr 003713F	Nowe Żabno (dz. nr ewid. 1241, 1367 obręb Nowe Żabno), Kietcz ulica Szkolna (dz. nr ewid. 202/2 obręb Kietcz)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	1,245	4 920 000,00
7	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Kietcz	droga gminna nr 003742F	Kietcz ulica Cicha (dz. nr ewid. 190/3 obręb Kietcz)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,105	360 100,00
8	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Kietcz	droga wewnętrzna	Kietcz ulica Cicha (dz. nr ewid. 49/2, 50/6 obręb Kietcz)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,037	95 000,00
9	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Kietcz	parking	Kietcz ulica Cicha (dz. nr ewid. 49/2, 50/6 obręb Kietcz)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,169	528 900,00
10	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Stany	droga gminna nr 003712F	Stany (dz. nr ewid. 871, 987, 874/2, 874/7, 930, 874/5, 874/6, 875, 806/1 obręb Stany Lipiny)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	1,729	6 257 000,00

11	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Stany	droga gminna nr 003736F	Stany (dz. nr ewid. 806/1 obręb Stany Lipiny)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,488	1 766 250,00
12	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Stany	droga wewnętrzna (błękitny)	Stany (dz. nr ewid. 806/2 obręb Stany Lipiny)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,477	1 727 000,00
13	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Stany	droga wewnętrzna (żółty)	Stany (dz. nr ewid. 802 obręb Stany Lipiny)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,081	307 500,00
14	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Stany	droga wewnętrzna (czerwony+zielony)	Stany (dz. nr ewid. 874/3, 875 obręb Stany Lipiny)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,280	1 012 250,00
15	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Stany	droga wewnętrzna (fioletowy)	Stany (dz. nr ewid. 807/1 obręb Stany Lipiny)	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,230	787 200,00

16	Gmina Nowa Sól	Nowa Sól	Stany	droga wewnętrzna (różowy)	Stany (dz. nr ewid. 807/6, 807/5 obręb Stany Lipiny	Deformacje nawierzchni, uszkodzenia i ubytki materiału wartswy ścieralnej, uszkodzenia oporników, deformacje i uszkodzenia poboczy, lokalne zapadnięcia całej konstrukcji jezdni	0,174	676 500,00
Gmina Otyń								
1	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga gminna 004082F	uL. Lipowa (dz. nr 512/8)	uszkodzona nawierzchnia	0,690	249 497,58
2	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	skrzyżowanie ul. Lipowa z ul. Piaskowa	uszkodzona nawierzchnia	0,126	36 461,49
3	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	skrzyżowanie przy moście przepompowni	uszkodzona nawierzchnia	0,350	29 465,88
4	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	odcinek Glinianki	uszkodzona nawierzchnia	0,810	81 304,93
5	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	od skrzyżowania "Glinianki" do skrzyżowania "Borki"	uszkodzona nawierzchnia	0,840	25 756,99
6	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	skrzyżowanie w Borki - Dębinka	uszkodzona nawierzchnia	0,150	60 795,23
7	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	odcinek w kierunku osady Borki	uszkodzona nawierzchnia	0,185	84 909,54
8	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	od skrzyżowania na Borki do skrzyżowania - drugi zjazd na Bobrowniki	uszkodzona nawierzchnia	0,164	122 695,89
9	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	odcinek drugi zjazd na Bobrowniki do skrzyżowania w kierunku Otynia	uszkodzona nawierzchnia	0,449	133 993,53
10	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	odcinek skrzyżowanie w kierunku Otynia - most nad Czarną Strużką - Modrzyca	uszkodzona nawierzchnia	0,418	915 613,23
11	Gmina Otyń	Otyń	Bobrowniki	droga wewnętrzna	odcinek most Modrzyca	uszkodzona nawierzchnia	0,126	18 180,11
Gmina Siedlisko								
1	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	dz. nr 809	obręb Siedlisko 0+000 -0+560	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja uszkodzenia poboczy	0,560	1 008 000,00

2	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	dz. nr 811	obręb Siedlisko 0+000-0+270	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja uszkodzenia poboczy	0,270	567 000,00
3	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	dz. nr 812	obręb Siedlisko 0+000-0+245	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja uszkodzenia poboczy	0,245	1 029 000,00
4	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	dz. nr 813	obręb Siedlisko 0+000-1+217	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja uszkodzenia poboczy	1,217	2 409 660,00
5	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	dz. nr 814	obręb Siedlisko 0+000-0+700	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja uszkodzenia poboczy	0,700	1 680 000,00
6	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	004713F (dz. nr 724)	obręb Siedlisko 0+000-2+461	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja i uszkodzenia poboczy	2,461	5 904 000,00
7	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Piękne Kąty-Siedlisko	004707F (dz. nr 150/2; 149; 733/5; 931)	obręb Piękne Kąty 0+000-0+794 obręb Siedlisko 0+794-3+603 obiekt mostowy 0+794	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej i bitumicznej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja i uszkodzenia poboczy	3,812	14 315 800,00
8	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	004708F (dz. nr 732)	Obręb Siedlisko 0+000-0+1,401 Obiekt mostowy 0+000	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej i z mieszanki niewiązanej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja i uszkodzenia poboczy	1,961	6 222 600,00

9	Gmina Siedlisko	Bielawy	Bielawy	004711F (dz. nr 1137)	Obręb Bielawy 0+000-1,031	deformacje i ubytki materiału nawierzchni gruntowej i z mieszanki niewiązanej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja i uszkodzenia poboczy	1,031	2 474 400,00
10	Gmina Siedlisko	Bielawy	Bielawy	004712F (dz. nr 1197, 1199, 1186, 1202)	Obręb Bielawy 0+000-3,879	deformacje i ubytki materiału nawierzchni bitumicznej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja i uszkodzenia poboczy	3,879	8 145 900,00
11	Gmina Siedlisko	Bielawy	Bielawy	dz. nr 1201	Obręb Bielawy 0+000-1,837	deformacje i ubytki materiału nawierzchni bitumicznej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja i uszkodzenia poboczy	1,837	5 511 000,00
12	Gmina Siedlisko	Bielawy	Bielawy	004706F(dz. Nr 1192/1; 1119)	Obręb Bielawy 0+000-0+200 Obiekt mostowy 0+000-03+933	deformacje i ubytki materiału nawierzchni bitumicznej, lokalne zapadnięcia nawierzchni, deformacja i uszkodzenia poboczy; w zakresie mostu: pęknięcia i ubytki cegieł murów oporowych oraz w konstrukcjach przęseł	0,470	5 960 000,00
13	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	004726F(dz.nr 829)	obiekt mostowy 0+000-0+212	Pęknięcia i ubytki cegieł murów oporowych (przyczółków) oraz w konstrukcjach przęseł	0,400	1 008 000,00
14	Gmina Siedlisko	Siedlisko	Siedlisko	004727F(dz.nr 828/3)	obiekt mostowy 0+000-0+003	Pęknięcia i ubytki cegieł murów oporowych (przyczółków) oraz w konstrukcjach przęseł	0,560	1 100 000,00
15	Gmina Siedlisko	Bielawy	Bielawy	004706F	Obiekt mostowy 0+000-1,880	Pęknięcia i ubytki cegieł murów oporowych (przyczółków) oraz w konstrukcjach przęseł	0,135	2 430 000,00

Powiat Słubicki

1.	Powiat Słubicki	Cybinka	płn. Urad	droga powiatowa nr 1252F	13+771 (13+620-13+921)	uszkodzenie przczółka mostowego, uszkodzenie skarpy przy przczółkach, uszkodzenie barier na moście i dojazdach, deformacja nawierzchni bitumicznej na odcinku 300 m	0,300	700 000,00
2.	Powiat Słubicki	Słubice	płd. Rybocice	droga powiatowa nr 1252F	7+237 (6+837-7+237)	uszkodzenie konstrukcji mostu, zapadliska w jezdni w ciągu drogi powiatowej, uszkodzenie gzymsów (kapinosów), uszkodzone skarpy przy przczółkach	0,400	500 000,00
Gmina Cybinka								
brak zniszczonych dróg na terenie gminy								
Gmina Słubice								
brak zniszczonych dróg na terenie gminy								
Powiat Wschowski								
1	Powiat Wschowski	Szlichtyngowa	Wyszanów	droga powiatowa nr 1007F	Wyszanów, od km 2+289 do km 2+445 i od km 2+566 do 3+010	Uszkodzony fragment drogi: (1) barierki betonowe na nasypie drogi w wyniku podmycia i osłabienia korpusu/nasypu drogi – konieczne uzupełnienie i wzmocnienie nasypu od strony napływu wody; (2) osłabienie (obniżenie) korpusu, nasypu drogi powodujące łamanie się nawierzchni bitumicznej drogi na nasypie; (3) podmycie fragmentu nawierzchni jezdni przy dojeździe do mostu.	0,600	1 200 000,00
2	Powiat Wschowski	Szlichtyngowa	Wyszanów	most na rzece Barycz w ciągu drogi powiatowej nr 1007F	Wyszanów, od km 2+445 do 2+566	prawdopodobnie nastąpiło podmycie filarów mostu i przyczółków	0,120	500 000,00
Gmina Szlichtyngowa								

1	Gmina Szlichtyngowa	Szlichtyngowa	Kowalewo	droga gminna (dz. ew. nr 211,349,420)	Kowalewo 34 (0,00+1,34)	Na skutek zalania powstały liczne nierówności oraz zagłębienia.	1,340	3 000 000,00
2	Gmina Szlichtyngowa	Szlichtyngowa	Szlichtyngowa	droga gminna (dz. ew. 407,239,3)	Szlichtyngowa- zjazd z drogi krajowej nr 12 w stronę dz. ew. nr 407)(0,00+1,1)	Droga została uszkodzona przez ciężkie pojazdy poruszające się po niej celem zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych-brak możliwości dojazdu inną drogą. Liczne nierówności i uszkodzenia nawierzchni.	1,100	2 700 000,00
3	Gmina Szlichtyngowa	Szlichtyngowa	Wyszanów	droga gminna (dz. nr ew 256)	Wyszanów (droga do przepompowni) - dz. ew nr 256 (0,00+0,05)	Na skutek zalania powstały liczne nierówności oraz zagłębienia.	0,500	1 000 000,00
4	Gmina Szlichtyngowa	Szlichtyngowa	Wyszanów	droga gminna (dz. nr ew. 5,326,236)	Wyszanów (droga wzdłuż wałów przeciwpowodziowych) dz. nr ew. 5,326,236 (0,00+ 1,00)	Droga została uszkodzona przez ciężkie pojazdy poruszające się po niej celem zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych-brak możliwości dojazdu inną drogą. Liczne nierówności i uszkodzenia nawierzchni.	1,000	500 000,00
Powiat Zielonogórski								
1	Powiat Zielonogórski	Bojadła	Pytnik - Młynkowo	droga powiatowa nr 1177F	km 0+000 ÷ 3+714	Namoknięty korpus drogi, utrata nośności drogi, namoknięte-miękkie pobocza, możliwość uszkodzenia przepustów	3,714	5 900 000,00
2	Powiat Zielonogórski	Sulechów	Laskowo	droga powiatowa nr 1198F	km 0+000 ÷ 1+000	Namoknięty korpus drogi, utrata nośności drogi, namoknięte-miękkie pobocza, możliwe uszkodzenie przepustu	1,000	1 405 000,00
3	Powiat Zielonogórski	Nowogród Bobrzański	Nowogród Bobrzański - Cieszów	droga powiatowa nr 1140F	km 9+240 ÷ 9+740	Namoknięty korpus drogi, wypłukania między płytami betonowymi, utrata nośności drogi, zniszczone pobocza, uszkodzony przepust	0,500	3 467 178,00

4	Powiat Zielongórski	Nowogród Bobrzański	Turów - Podgórzycze	droga powiatowa nr 1141F	km 4+350 ÷ 4+800	Namoknięty korpus drogi, utrata nośności drogi, namoknięte-miękkie pobocza	0,450	398 520,00
5	Powiat Zielongórski	Nowogród Bobrzański	Wysoka - Łagoda	droga powiatowa nr 1172F	km 5+400 ÷ 5+900	Namoknięty korpus drogi, utrata nośności drogi, namoknięte-miękkie pobocza	0,500	442 800,00
Gmina Bojadła								
1	Urząd Gminy Bojadła	Bojadła	Klenica	droga wewnętrzna	Klenica - Kleniczki km 0+000,00 - 1+800,00	powódź rozmyła drogę	1,800	2 000 000,00
2	Urząd Gminy Bojadła	Bojadła	Przewóz	droga gminna 000597F	od drogi 282 do przystani promowej km 0+000,00 - 1+200,00	powódź rozmyła drogę	1,200	2 600 000,00
3	Urząd Gminy Bojadła	Bojadła	Pyrnik	droga gminna 000584F	Pyrnik - Fery km 0+000,00 + 1+500,00	powódź rozmyła drogę	1,500	2 750 000,00
Gmina Czerwieńsk								
brak zniszczonych dróg na terenie gminy								
Gmina Nowogród Bobrzański								
1	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	Nowogród Bobrzański	Nowogród Bobrzański	droga gminna 102405F	ul. Młyńska w Nowogrodzie Bobrzańskim km 0+000,00 ÷ 0+620,00	W wyniku działań wody powodziowej oraz niesionych wraz z wodą zanieczyszczeń mało- i wielko-gabarytowych oraz osadów, a także przejazd samochodów ciężarowych przewożących worki z piaskiem, stwierdzono w terenie ubytki w warstwie nawierzchni jezdni z kruszywa oraz całkowite usunięcie (wypłukanie) pozostałości warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z kruszywa.	0,620	350 000,00
Gmina Sulechów								
1	Gmina Sulechów	Sulechów	Górzynowo	droga gminna 005517F	droga gminna relacji Górzynowo - Nowy Świat	Kruszywo kamienne zabrane z nurtem wody, powstały wyrwy uniemożliwiające przejazd, podmyte pobocza.	0,850	408 000,00

2	Gmina Sulechów	Sulechów	Cigacice	droga gminna 005505F	droga gminna relacji Cigacice - Górki Małe	Uszkodzona nawierzchnia z masy bitumicznej, zniszczone krawędzie drogi wskutek podmycia nawierzchni, liczne spękania oraz wyłomy na krawędziach drogi.	0,500	392 000,00
3	Gmina Sulechów	Sulechów	Cigacice	droga gminna 005505F	droga gminna relacji Cigacice - Górki Małe	Uszkodzona nawierzchnia z masy bitumicznej, zniszczone krawędzie drogi wskutek podmycia nawierzchni, liczne spękania oraz wyłomy na krawędziach drogi.	0,300	420 000,00
4	Gmina Sulechów	Sulechów	Leśna Góra	droga gminna 005522F	droga gminna w Leśnej Górze	Uszkodzona nawierzchnia z masy bitumicznej, zniszczone krawędzie drogi wskutek podmycia nawierzchni, liczne spękania oraz wyłomy na krawędziach drogi.	0,900	1 102 500,00
5	Gmina Sulechów	Sulechów	Lesna Góra	droga wewnętrzna na działce nr 748 obręb Cigacice	droga wewnętrzna w Leśnej Górze	Uszkodzona nawierzchnia z kruszuwa kamiennego. Kruszywo kamienne zabrane z nurtem wody, powstały wyrwy uniemożliwiające przejazd, podmyte pobocza.	2,000	720 000,00
6	Gmina Sulechów	Sulechów	Górki Małe	droga gminna 005525F	droga gminna relacji Cigacice - Zagórzyn (Górki Małe)	Uszkodzona nawierzchnia z masy bitumicznej, podmyte, zniszczone krawędzie drogi na skutek podmycia nawierzchni, liczne spękania oraz wyłomy na krawędziach drogi.	0,500	612 500,00
7	Gmina Sulechów	Sulechów	Górki Małe	odcinek drogi gminnej nr 005511F na działce nr 77/1 obręb Górki Małe oraz droga wewnętrzna na działce nr 83 obręb Górki Małe	droga gminna relacji Mozów - Zagórzyn (Górki Małe) - droga powiatowa nr 1198F oraz droga wewnętrzna na dz. nr 83 w Górkach Małych	Uszkodzona nawierzchnia z kruszuwa kamiennego. Kruszywo kamienne zabrane z nurtem wody, powstały wyrwy uniemożliwiające przejazd, podmyte pobocza.	0,500	210 000,00

8	Gmina Sulechów	Sulechów	Górki Małe	droga wewnętrzna na działce nr 120 obręb Górki Małe	droga wewnątrz w Górkach Małych	Uszkodzona nawierzchnia z kruszuwa kamiennego. Kruszywo kamienne zabrane z nurtem wody, powstały wyrwy uniemożliwiające przejazd, podmyte pobocza. Droga częściowo wyrównana, nawieziony został nowy tłuczeń. Koszty zostały poniesione przez Gminę Sulechów.	0,050	75 000,00
Gmina Trzebiechów								
1	Urząd Gminy Trzebiechów	Trzebiechów	Ledno	droga gminna 006402F	Ledno - Głęboka km 2+100,00 - 3+600,00	powódz rozmyta droga	1,500	3 000 000,00
Gmina Zabór								
1	Gmina Zabór	Zabór	Tarmawa	Most (007002F)	1+542	Liczne spękania nawierzchni, podmycie fundamentów, spękania balustrad, odspojenia tynków. Most stanowił jedyny dojazd do wału przecipowodziowego. Został zalany oraz w trakcie akcji przeciwpowodziowej poruszał się po nim transport powyżej dopuszczalnej masy	0,009	150 000,00
2	Gmina Zabór	Zabór	Rajewo, Przytoczki	007004F	Odcinek Rajewo -Przytoczki w km 3+940 ÷ 5+884	Droga o nawierzchni tłuczniowej stanowiła jedyny dojazd do wału w miejscowości Przytoczki. Liczne ubytki, miejscowo koleiny oraz wyrwy w drodze. Zatkane rowy przydrożne	2,300	70 000,00
3	Gmina Zabór	Zabór	Milsko	droga wewnętrzna	działki nr 350 obręb Milsko	Droga została całkowicie zalana, powstały ubytki, miejscowo koleiny oraz wyrwy w drodze.	0,150	20 000,00

4	Gmina Zabór	Zabór	Milsko	droga wewnętrzna	działki nr 238, 240, 249, 220, 291 obręb Milsko	Droga została całkowicie zalana, powstały ubytki, miejscowo koleiny oraz wyrwy w drodze. Zatkane rowy przydrożne	3,550	10 000,00
Powiat Żagański								
1.	Powiat Żagański	Małomice	Małomice	Most w ciągu drogi powiatowej nr 1042F	Małomice km 4+656	podmycia przyczółków, uszkodzenia otuliny podpory pośredniej prawobrzeżnej, uszkodzenia podpory pośredniej lewobrzeżnej - dolna wada	0,460	22 861 779,76
2.	Powiat Żagański	Szprotawa	Szprotawa	Most w ciągu drogi nr 3906F	u. Młynarska km 0+043	Przesunięcie ustroju nośnego względem przyczółków, podmycie przyczółków, przemieszczenie muru oporowego w kierunku koryta rzeki (wykonany z Larsenów), uszkodzenia ustroju nośnego, uszkodzenia otuliny, przemieszczenie podpór pośrednich	0,240	9 436 308,88
3.	Powiat Żagański	Szprotawa	Szprotawa	Most w ciągu drogi nr 3906F	u. Młynarska km 0+347	Podmycia przyczółków, uszkodzenia ścianek z cegły	0,160	100 000,00
4.	Powiat Żagański	Szprotawa	Szprotawa	droga powiatowa nr 3906F	u. Młynarska	Zapadnięcia i rozszczelnienie nawierzchni chodnika, spękania nawierzchni jezdni bitumicznej, zapadnięcia konstrukcji jezdni, utrata stateczności muru oporowego	0,500	2 500 000,00
5.	Powiat Żagański	Szprotawa	Szprotawa	droga powiatowa nr 1062F	ul. 3 Maja	Zapadnięcia i rozszczelnienie nawierzchni chodnika, Liczne spękania poprzeczne nawierzchni jezdni, w szczególności w okolicach studzienek deszczowych i kanalizacyjnych	0,497	300 000,00

6.	Powiat Żagański	Szprotawa	Szprotawa	Most w ciągu drogi nr 1062F	ul. 3 Maja km 0+310	rozmycie umocnień, uszkodzenia balustrad mostów, uszkodzenia podpór (wymaga uzupełnienia materiału konstrukcyjnego)	0,233	400 000,00
7.	Powiat Żagański	Szprotawa	Szprotawa	Most w ciągu drogi nr 1062F	ul. 3 Maja km 0+348	rozmycie umocnień, uszkodzenia balustrad mostów, uszkodzenia podpór (wymaga uzupełnienia materiału konstrukcyjnego)	0,393	400 000,00
8.	Powiat Żagański	Szprotawa	Szprotawa	Most w ciągu drogi nr 1062F	ul. 3 Maja km 0+419	rozmycie umocnień, uszkodzenia konstrukcji (wymaga uzupełnienia materiału konstrukcyjnego)	9,400	60 000,00
9.	Powiat Żagański	Szprotawa	Bobrowice	Most w ciągu drogi 1062F wraz z drogą dojazdową	Bobrowice	podmycie fundamentów podpór pośrednich i przyczółków, droga dojazdowa (między mostem a wałem) liczne spękania i ubytki nawierzchni, prawdopodobne podmycie podbudowy	0,300	510 000,00
10.	Powiat Żagański	Szprotawa	Bobrowice	droga powiatowa nr 1062F	Bobrowice	Całkowite zniszczenie nawierzchni drogi poprzez rozmycie, powstały liczne ubytki i koleiny	0,400	200 000,00
11.	Powiat Żagański	Żagań	Gorzupia	Most w ciągu drogi nr 1077F km 18+518	Gorzupia	Całkowite zniszczenie konstrukcji zabezpieczającej podpory mostu przed naporem lodu (izbic)	5 szt.	200 000,00
12.	Powiat Żagański	Żagań	Gorzupia	droga powiatowa nr 1077F	Gorzupia	odcinek z płyt betonowych uległ zniszczeniu, w wyniku nasiąknięcia podłoża płyty uległy przemieszczeniu, osunęła się skarpa pobocza	0,300	900 000,00

13.	Powiat Żagański	Żagań	Gryżyce	droga powiatowa nr 1075F	Gryżyce	odcinek z płyt betonowych uległ zniszczeniu, w wyniku nasiąknięcia podłoża płyty uległy przemieszczeniu, rozmycie odcinka drogi gruntowej	0,600	700 000,00
14.	Powiat Żagański	Żagań	Łozy	Most w ciągu drogi nr 1088F 0+542	Łozy	podmycie fundamentów podpór pośrednich i przyczółków, uszkodzenia przyczółków, zawilgocenie i uszkodzenie dylatacji	59,500	1 300 000,00
Gmina Szprotawa								
1	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Buczek	G000014 005908F	droga między DW297, a miejscowością Buczek	Na skutek napływu wody z rzeki Bóbr wypłukana została podbudowa i nawierzchnia z tłucznią oraz pobocza.	1,200	1 080 000,00
2	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Leszno Górne	G000013 005907F	ul. Fabryczna, Leszno Górne	Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni. Nawierzchnia asfaltowa uległa zniszczeniu na co wskazują rysy, pęknięcia. Należy oczyścić nawierzchnie z osadów rzecznych.	0,100	144 000,00
3	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	G000079 103535F	ul. Parkowa, Szprotawa	Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni. Nawierzchnia z płyt betonowych w wielu miejscach osiadła, pojawiły się zadolenia.	0,211	564 930,00
						Na skutek napływu wody z rzeki Bóbr, wypłukana została podbudowa i nawierzchnia z tłucznią oraz pobocza.	0,280	176 400,00

4	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	G000103 103559F	ul. Waryńskiego, Szprotawa	<p>Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni.</p> <p>Nawierzchnia z płyt betonowych w wielu miejscach osiadła, pojawiły się zadolenia. Również na skutek akcji ratunkowej służb i przejazd ciężkich aut po chodniku, kostka na chodniku osiadła, pojawiły się zadolenia.</p>	0,142	273 684,00
5	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	G000110_1 103566F	ul. Zamkowa, Szprotawa	<p>Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni.</p> <p>Nawierzchnia asfaltowa uległa zniszczeniu na co wskazują rysy, pęknięcia. Wypłukane zostało pobocze oraz rozjeżdżone wozami strażackimi. W celu ulepszenia obiektu, należy wykonać mur oporowy przeciwpowodziowy wzdłuż ul. Zamkowej.</p>	0,351	2 763 072,00
6	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	G000106 103562F	ul. Wróblewskiego, Szprotawa	<p>W wielu miejscach kostka osiadła, wypłukane zostało pobocze. W celu ulepszenia obiektu, należy wykonać mur oporowy przeciwpowodziowy na długości drogi.</p>	0,174	1 369 728,00
						<p>Droga szutrowa została wmyta wskutek napływu wody powodziowej. Powstały liczne zadolenia.</p>	0,392	211 680,00

7	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	G000105 103561F	ul. Wolności, Szprotawa	Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni. Nawierzchnia asfaltowa uległa zniszczeniu na co wskazują rysy, pęknięcia. W celu ulepszenia obiektu, należy wykonać mur oporowy.	0,120	1 416 960,00
8	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	G00010 103536	ul. Partyzancka, Szprotawa	Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni. Nawierzchnia z płyt betonowych w wielu miejscach osiadła, pojawiły się zadolenia. W celu ulepszenia obiektu, należy wykonać mur oporowy przeciwpowodziowy.	0,080	944 640,00
9	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	G000093_1 103549F	ul. Łokietka, Szprotawa	Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni. Nawierzchnia z płyt betonowych w wielu miejscach osiadła, pojawiły się zadolenia. W celu ulepszenia obiektu, należy wykonać mur oporowy przeciwpowodziowy.	0,090	1 062 720,00
10	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	G000043 103673F	ul. Kościuszki, Szprotawa	Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni. Nawierzchnia asfaltowa uległa zniszczeniu na co wskazują rysy, pęknięcia. Podbudowa chodnika została wymyta, powstało zapadlisko.	0,063	200 760,00
11	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	dz. nr 533, obręb 0002	Szprotawa droga gminna dz. nr 533, obręb 0002	Na skutek wody powodziowej zalana została nawierzchnia asfaltowa, która została uszkodzona-wskazują na to pęknięcia, rysy.	0,200	360 000,00

11	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	dz. nr 533 obręb 000Z Szprotawa	Na skutek napływu wody powodziowej z rzeki Bóbr wytlukana została podbudowa i nawierzchnia z tłucznia oraz pobocze.	0,300	270 000,00
12	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Dziecmiarowice	Dziecmiarowice, dz. nr 45	Dziecmiarowice droga gmina dz. nr 45	Na skutek napływu wody powodziowej zalane zostały elementy jezdni. Nawierzchnia z kamienia polnego w kilku miejscach osiadła, powstały zadolenia.	0,145	91 350,00
13	Gmina Szprotawa	Szprotawa	Szprotawa	dz. nr 394/2, 265/6, 273/3, 274/2	Szprotawa droga gminna dz. nr 394/2, 265/6, 273/3, 274/2	Na skutek napływu wody z rzeki Bóbr wytlukana została podbudowa i nawierzchnia z tłucznia.	0,500	360 000,00
Gmina wiejska Żagań								
1	Gmina Żagań	Żagań	Bożków	droga gminna nr 007415F (droga asfaltowa)	od Bożków 125A, 68-100 Żagań (51°35'43.1"N 15°20'54.7"E; 1+490m)* do Bożków 132N, 68-100 Żagań (51°35'36.0"N 15°21'22.9"E; 2+065m)	Na odcinku ok. 575m spękana nawierzchnia, braki w nawierzchni w poszczególnych miejscach (dziury), wymagane również wzmocnienie skarpy (remont)	0,575	3 680 000,00
2	Gmina Żagań	Żagań	Miodnica	droga gminna nr 007405F (droga gruntowa)	od dz. ewid. nr 136 obręb Miodnica, 68-111 Miodnica (51°42'20.2"N 15°16'57.6"E; 0+505m) do dz. ewid. nr 136 obręb Miodnica, 68-111 Miodnica (51°42'20.2"N 15°16'57.6"E; 0+605m)	Na odcinku ok. 100m brak drogi gruntowej (wody powodziowe zabrały brzeg i skarpe) - odbudowa	0,100	1 980 000,00
3	Gmina Żagań	Żagań	Łozy	droga gminna nr 007423F (droga gruntowa)	od dz. ewid. nr 481/1, Łozy 67-320 Małomice (51°29'32.2"N 15°22'02.3"E) do dz. ewid. nr 481/1, Łozy 67-320 Małomice (51°29'36.3"N 15°22'00.1"E)	Zabrana przez wody powodziowe Kwisy skarpa i brzeg rzeki na długości ok. 150m i szerokości ok. 5m. Pół drogi Drogi na tym odcinku nie ma (odbudowa)	0,150	2 970 000,00
Gmina miejska Żagań								

1	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	104695F	ul. Skarbowa (0+000 - 0+715)	Uszkodzenie jezdni bitumicznej dz. nr 901, Uszkodzenie chodnika, Uszkodzenie chodnika nad Bobrem - okolice pumtrack dz. nr 919	ok. 0,640	1 938 600,00
2	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	104602F	ul. Asnyka (0+000 - 1+1,101)	Uszkodzenie jezdni bitumicznej odcinek ul. Asnyka do posesji nr 7, dz. 1398, Uszkodzenie chodnika odcinek ul. Asnyka do posesji nr 7, dz. 1398	ok. 0,068	289 680,00
3	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	104648F	Nadbobrze (0+000 - 0+178)	Uszkodzenie drogi gruntowej całego odcinka ulicy Nadbobrzez. nr 1423, Uszkodzenie muru przeciwpowodziowego ul. Nadbobrze	ok. 0,178	3 515 900,00
4	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	104666F	ul. Włókniarzy (0+000 - 0+287)	Uszkodzenie jezdni bitumicznej dz. nr 1570/1, Uszkodzenia chodnika dz. nr 1570/1, Zniszczenie podpiwniczenia budynku nr 17 ul. Włókniarzy, Uszkodzenie parkingu	ok. 0,287	2 498 460,00
5	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	104709F	ul. Fabryczna (0+000 - 0+181)	Uszkodzenie drogi gruntowej całego odcinka ulicy Fabryczna, dz. nr 1521/11	ok. 0,181	311 500,00
6	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	104642F	ul. Mickiewicza (0+000 - 0+414)	Uszkodzenie jezdni bitumicznej dz. nr 928, Uszkodzenia chodnika dz. 928, Pobocza gruntowe	ok. 0,414	1 544 820,00
7	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	104644F	ul. Młynarska (0+000 - 0+352)	Uszkodzenie jezdni bitumicznej dz. 1919/1, Uszkodzenie chodnika, Uszkodzenie parkingu	ok. 0,352	1 317 075,00
8	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	droga wewnętrzna	Strefa Asnyka	Uszkodzenie jezdni bitumicznej ul. Asnyka strefa dz. 1308/9, 3638/9, 1306/10, 1305/11	ok. 0,152	437 760,00

9	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	droga wewnętrzna	ul. Bolesława Chrobrego	Uszkodzenie jezdni o powierzchni bitumicznej część dz. 1755/5	ok. 0,02	52 800,00
10	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	droga wewnętrzna	ul. Dębowa/ul. Św. Michała	Uszkodzenie drogi gruntowej dz. nr 1961/20	ok. 0,082	172 200,00
11	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	droga wewnętrzna	ul. Dębowa/ul. Bolesławiecka	Uszkodzenie powierzchni jezdni bitumicznej dz. nr 1939/9	ok. 0,012	32 400,00
12	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	droga wewnętrzna	ul. Dworcowa	ul. Dworcowa, dz. ew. nr 2466/2, 2465, 2464/2, 2463/2 - uszkodzenie drogi wewnętrznej	0,100	1 000 000,00
13	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	droga wewnętrzna	ul. Moniuszki / ul. Wodna	ul. Moniuszki, ul. Wodna, dz. ew. nr 2452 - uszkodzenie drogi wewnętrznej	ok. 0,400	1 000 000,00
14	Gmina Żagań o statusie miejskim	Żagań	Żagań	droga wewnętrzna	ul. Wiejska	Uszkodzona Droga dojazdowa do posesji ul. Wiejska nr 10 dz. ew. nr 2785	ok. 0,300	35 000,00
Gmina Małomice								
1	Gmina Małomice	Małomice	Małomice	ul. Kościuszki nr 102017F	Ul. Kościuszkie km 0+406,62 do km 0+0,872,75	Przeptywająca woda powodziowa wymyła drobne frakcję (klinujące) zawarte w warstwie konstrukcyjnej jezdni i chodnika, jej nasiąknięcie gdyż zawiera ona również frakcje nietrwale, niejednorodnego o uziarnieniu 0,00 - 0,60 mm z niską zawartością frakcji klinujących, co spowodowało popękania warstwy bitumicznej, i wypaczenie nawierzchni chodników i jezdni. Wobec powyższego koniecznym jest	0,467	3 150 000,00

2	Gmina Małomice	Małomice	Małomice	ul. Kościuszki, dz. nr ewid. 747/2, 529/1	ul. Kościuszki, dz. nr ewid. 747/2, 529/2	Uszkodzona korona drogi o nawierzchni gruntowej rozmycie/osłabienie stabilizacji korony drogi, oraz jej nasiąknięcie które ma charakter trwały ze względu na całkowite zacienienie i wysoki poziom wód gruntowych	0,473	108 846,00
3	Gmina Małomice	Małomice	Małomice	ul. Kościuszki, dz. nr ewid. 521/3	ul. Kościuszki, dz. nr ewid. 521/4	Uszkodzona korona drogi o nawierzchni gruntowej rozmycie stabilizacji korony drogi, która biegnie w skarpie kanału turbinowego	0,280	69 000,00