

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 15 czerwca 2022 r.

Nasz Znak: BZK-VII.431.3.3.2022.IKęp
Sprawę prowadzi: Iwona Kępiszak
Telefon: 95 7851 365
e-mail: iwona.kepiskak@lubuskie.uw.gov.pl

Pan
Janusz Kubicki

Prezydent Miasta
Zielonej Góry

Dotyczy: kontroli urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na Stadionie Żużlowym i przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Iwona Kępiszak (przewodnicząca zespołu kontrolnego) – starszy inspektor w Oddziale Planowania Cywilnego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 111-1/2022,
2. Sylwia Żółtowska (członek zespołu kontrolnego) – inspektor wojewódzki w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 111-2/2022,

w dniu 23 maja 2022 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym na Stadionie Żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.

Kontrola monitoringu odbywała się podczas trwania sezonu żużlowego. Przedmiotem kontroli były urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na Stadionie Żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69 w Gorzowie Wlkp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pana Krzysztofa Gajdy – pracownika Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze,
- Pani Katarzyny Waszkiewicz – pracownika Departamentu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Zielonej Górze,
- Pana Krzysztofa Marciniaka – Komisarza Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zakres kontroli obejmował:

1. Porównanie parametrów technicznych rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie żużlowym.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Monitoring na stadionie żużlowym podlega Urzędowi Miasta w Zielonej Górze,
2. Monitoring jest sprawdzany przez firmę zewnętrzną raz w miesiącu,
3. Podczas zawodów żużlowych monitoring obsługują funkcjonariusze policji,
4. Nagrania z monitoringów przechowywane są w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze,
5. Kontrola była prowadzona podczas trwania sezonu żużlowego,
6. Podczas kontroli wszystkie kamery były sprawne,
7. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia - trybuny monitorowane są jednocześnie z dwóch kamer,
8. Kamery wchodzące w skład monitoringu na stadionie żużlowym zamontowane są we wszystkich miejscach, o których jest mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Administrator stadionu żużlowego, w tym przypadku Urząd Miasta Biuro Obsługi Urzędu w Zielonej Górze odpowiada za jego serwis techniczny natomiast za system rejestracji obrazu i dźwięku odpowiada Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze. System został odebrany w dniu 13 grudnia 2013 r. Ostatni przegląd monitoringu odbył się w dniu 15 kwietnia 2022 roku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej na stadionie zamontowano następujące kamery:

- 2 kamery – 3 Mpx (2048 x 1536) (2 główne maszty, ring wewnętrzny) I kategoria,
- 2 kamery obrotowe – 2 Mpx (1920 x 1080) (2 główne maszty, ring wewnętrzny) III kategoria,
- 8 kamer IV kategoria (po 4 na dwóch głównych masztach),
- 34 kamery - 2 Mpx (1920 x 1080) (kołowrotki, wejścia na stadion dla uczestników) III kategoria;
- 58 kamer – 2 Mpx (1920 x 1080) (ciągi pieszych, ring zewnętrzny) III kategoria.

Wszystkie ww. kamery obsługiwane są przez 2 stanowiska do obsługi monitoringu.

Dodatkowo w pomieszczeniach dostępnych dla organizatora i służb zabezpieczających imprezy zamontowano 26 kamer.

Podczas kontroli stwierdzono, że miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, czyli:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- 3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- 4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,

znajdują się w polu widzenia co najmniej jednej kamery.

5) sektory dla uczestników imprezy masowej,

6) płyta boiska,

znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch kamer.

W czasie trwania kontroli system monitoringu był włączony i działał poprawnie. Zespół Kontrolny miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie ww. miejsca są w zasięgu zamontowanych na stadionie kamer i w zasięgu ilu kamer znajdują się te miejsca.

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że kamery zainstalowane na stadionie żużlowym spełniają wymagania dla rejestracji obrazu **w III i IV kategorii** – zgodnie

z zapisem § 6 ust. 1 pkt 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) oraz spełnione są również wymagania dla rejestracji obrazu **w I i II**

kategorii – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

System monitoringu zawiera również rejestrację dźwięku.

Wnioski

Realizację powyższych zadań ocenia się **pozytywnie**.

Pouczenie:

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Waldemar Gredka
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1968739.6102917.6096227
Nazwa dokumentu	UM Zielona Góra - sprawozdanie z kontroli stadionu żużlowego 2022 r..docx
Tytuł dokumentu	UM Zielona Góra - sprawozdanie z kontroli stadionu żużlowego 2022 r.
Sygnatura dokumentu	BZK-VII.431.3.3.2022
Data dokumentu	15.06.2022 12:49:47
Skrót dokumentu	14A1D609A318936F014B25324C21566ED7FB4A BA
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	15.06.2022
Sygnatariusz	Waldemar Gredka; LUW
Stanowisko	Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Wójtowicz Artur w zastępstwie za Gredka Waldemar, 14.06.2022 23:10:36, wersja 1.6 (Dyrektor, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK), WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK)) Lubuski Urząd Wojewódzki
Akceptacja	Wójtowicz Artur w zastępstwie za Gredka Waldemar, 14.06.2022 23:07:03, wersja 1.5 (Dyrektor, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK), WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK)) Lubuski Urząd Wojewódzki
Akceptacja	Traczyk Wojciech, 14.06.2022 15:05:14, wersja 1.5 (Kierownik Oddziału, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK), ODDZIAŁ PLANOWANIA CYWILNEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH (BZK-VII)) Lubuski Urząd Wojewódzki
	EZD 3.122.10.10.

Data wydruku:	23.07.2024 10:29:56
Autor wydruku:	Kępiszak Iwona