

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 26 kwietnia 2017 r.

BZK-IV.431.3.2017.KFol

Pan
Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej na Stadionie Żużlowym im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U., Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Katarzyna Folińska (przewodnicząca zespołu kontrolnego) – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 86-1/2017,
2. Sylwia Żółtowska (członek zespołu kontrolnego) – Zastępca Kierownika w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 86-2/2017,
3. Robert Maćkała (członek zespołu kontrolnego) – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 86-3/2017

w dniu 21 kwietnia 2017 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym na Stadionie Żużlowym im. Edwarda Jancarza, ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kontrola monitoringu odbywała w trakcie trwania sezonu żużlowego.

Przedmiotem kontroli były urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na stadionie żużlowym im. Edwarda Jancarza przy ul. Kwiatowej 55 w Gorzowie Wlkp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

– Włodzimierz Rój – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli obejmował:

1. Porównanie parametrów technicznych rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie żużlowym.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Obsługę monitoringu na stadionie żużlowym prowadzi organizator imprezy masowej. Administrator stadionu żużlowego, w tym przypadku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zamontował system rejestracji obrazu i dźwięku oraz odpowiada za jego serwis. Zgodnie z przedstawionymi przez dyrektora OSiR-u w Gorzowie Wlkp. dokumentami obejmującymi specyfikację systemu monitoringu stadionu żużlowego w Gorzowie Wlkp. system ten został zamontowany w kwietniu 2011 roku. Jest on regularnie przeglądany. Ostatni przegląd odbywał się w dniu 10 marca 2017 roku. W protokole z przeglądu systemu monitoringu stwierdzono, że po wykonaniu serwisu i konserwacji systemu monitoringu działa on poprawnie. Jakość robót została oceniona dobrze, nie zauważono usterek, niedoróbek lub braków. Prace zostały wykonane zgodnie ze zleceniem.

Przy wejściach na stadion żużlowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) umieszczono informację o prowadzonej w trakcie trwania imprezy rejestracji obrazu i dźwięku.

Na stadionie zamontowanych jest łącznie 66 kamer. 54 kamery stacjonarne i 12 kamer obrotowych w tym 2 kamery obrotowe BCS-SDIPBCS-SDIP220, każda o rozdzielczości 1920 (H) x 1080 (V). Wszystkie kamery obsługiwane są przez 5 stanowisk. 4 stanowiska po 16 kamer i 1 stanowisko do obsługi 2 kamer o najwyższej rozdzielczości (każda po 2MPIX). Od czasu poprzedniej kontroli, tj. od 18 maja 2016 roku na stadionie nie wymieniono żadnej kamery.

Podczas kontroli stwierdzono, że miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, czyli:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- 3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,
znajdują się w polu widzenia co najmniej jednej kamery.

5) sektory dla uczestników imprezy masowej,

6) płyta boiska,

znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch kamer.

W czasie trwania kontroli system monitoringu był włączony i działał poprawnie. Zespół Kontrolny miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie ww. miejsca są w zasięgu zamontowanych na stadionie kamer i w zasięgu ilu kamer znajdują się te miejsca.

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że kamery zainstalowane na stadionie żużlowym spełniają wymagania dla rejestracji obrazu w **III i IV kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) oraz dla rejestracji obrazu w **I i II kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Wnioski

Realizację powyższych zadań ocenia się **pozytywnie**.

Pouczenie:

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Krzysztof Kolcz
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego