

Gorzów Wlkp., dnia 11 sierpnia 2014 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

BZK-I.431.4.2014.SŻół

*Pan
Tadeusz Jędrzejczak
Prezydent Miasta
Gorzów Wlkp.*

**SPRAWOZDANIE
z kontroli przeprowadzonej na Stadionie Żużlowym im. Edwarda Jancarza
w Gorzowie Wlkp.**

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Sylwia Żółtowska (przewodnicząca zespołu kontrolnego) – Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 215-1/2014,
2. Jerzy Ratajczak (członek zespołu kontrolnego) – inspektor w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 215-2/2014,
3. Dariusz Machtyl (członek zespołu kontrolnego) – inspektor w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 215-3/2014,

w dniu 27 czerwca 2013 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym na Stadionie Żużlowym im. Edwarda Jancarza ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kontrola monitoringu odbywała się w trakcie trwania sezonu żużlowego.

Przedmiotem kontroli były urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na stadionie żużlowym im. Edwarda Jancarza przy ul. Kwiatowej 55 w Gorzowie Wlkp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Włodzimierza Roja – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
- Tomasza Kucharskiego – Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.

Zakres kontroli obejmował:

1. Porównanie parametrów technicznych rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie żużlowym.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Obsługę monitoringu na stadionie żużlowym prowadzi organizator imprezy masowej. Administrator stadionu żużlowego, w tym przypadku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zamontował system rejestracji obrazu i dźwięku oraz odpowiada za jego serwis. Zgodnie z przedstawionymi przez dyrektora OSiR-u w Gorzowie Wlkp. dokumentami obejmującymi specyfikację systemu monitoringu stadionu żużlowego w Gorzowie Wlkp. system ten został zamontowany w kwietniu 2011 roku. Jest on przeglądany co 6 miesięcy. Ostatni przegląd odbywał się w dniu 18 czerwca 2014 roku. Zgodnie z treścią protokołu powykonawczego z przeglądu w wyniku prac monitoring odzyskał 100 % sprawności.

Przy wejściach na stadion żużlowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) umieszczono informację o prowadzonej w trakcie trwania imprezy rejestracji obrazu i dźwięku.

Na stadionie zamontowanych jest łącznie 66 kamer. 54 kamery stacjonarne i 12 kamer obrotowych w tym 2 nowe kamery obrotowe BCS-SDIPBCS-SDIP220, każda o rozdzielczości 1920 (H) x 1080 (V). Wszystkie kamery obsługiwane są przez 5 stanowisk. 4 stanowiska po 16 kamer i 1 stanowisko do obsługi 2 kamer (każda po 2MPIX).

Podczas kontroli stwierdzono, że miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, czyli:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- 3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- 4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,
znajdują się w polu widzenia co najmniej jednej kamery.
- 5) sektory dla uczestników imprezy masowej,
- 6) płyta boiska,
znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch kamer.

W czasie trwania kontroli system monitoringu był włączony i działał poprawnie. Zespół Kontrolny miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie ww. miejsca są w zasięgu zamontowanych na stadionie kamer i w zasięgu ilu kamer znajdują się te miejsca.

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że kamery zainstalowane na stadionie żużlowym spełniają wymagania dla rejestracji obrazu **w III i IV kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) oraz dzięki zamontowaniu dwóch nowych kamer spełnione są również wymagania dla rejestracji obrazu **w I i II kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Zespół Kontrolny nie miał możliwości oceny zarejestrowanego obrazu i dźwięku, ponieważ niniejsze materiały są przechowywane przez organizatora imprezy masowej. Z informacji uzyskanych z Komendy Wojewódzkiej Policji wynika, że z zarejestrowanych materiałów korzystała Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. w kwietniu 2014 roku po meczu żużlowym pomiędzy drużynami „STAL” Gorzów Wlkp. – „UNIA” Leszno.

Wnioski

Realizację powyższych zadań ocenia się **pozytywnie**.

Pouczenie:

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Waldemar Kaak
Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego