

Gorzów Wlkp., dnia 28 października 2014 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

BZK-I.431.7.2014.SŻół

*Pan  
Janusz Kubicki  
Prezydent Miasta  
Zielona Góra*

**SPRAWOZDANIE**  
**z kontroli przeprowadzonej na Stadionie Żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69**  
**w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Waldemar Kaak – (przewodniczący zespołu kontrolnego) – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 322-1/2014.
2. Sylwia Żółtowska (członek zespołu kontrolnego) – Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 322-2/2014,
3. Jerzy Ratajczak (członek zespołu kontrolnego) – inspektor w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 322-3/2014,
4. Dariusz Machtyl (członek zespołu kontrolnego) – inspektor w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 322-4/2014,

w dniu 1 października 2014 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym na Stadionie Żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.

Kontrola monitoringu odbywała się w trakcie trwania sezonu żużlowego.

Przedmiotem kontroli były urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na Stadionie Żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69 w Gorzowie Wlkp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pani Marty Poźniak – Kierownika Zespołu Obiektów, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Zakres kontroli obejmował:

1. Porównanie parametrów technicznych rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie żużlowym.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1.

**W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:**

Obsługę monitoringu na stadionie żużlowym prowadzi organizator imprezy masowej. Organizator imprezy (dzierżawca stadionu) odpowiada za serwis systemu rejestracji, obrazu i dźwięku.

Zarządca stadionu żużlowego, w tym przypadku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zamontował system rejestracji obrazu i dźwięku. System został odebrany przez zarządcę w dniu 13 grudnia 2013 r. Ostatni przegląd monitoringu odbył się w dniu 9 października 2014 roku. Wykryto drobne usterki, które obecnie są w trakcie usuwania.

Przy wejściach na stadion żużlowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) umieszczono informację o prowadzonej w trakcie trwania imprezy rejestracji obrazu i dźwięku.

Na stadionie zamontowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej 96 kamer, w tym:

- 2 kamery – 3 Mpx (2048 x 1536),
- 2 kamery obrotowe – 2 Mpx (1920 x 1080),
- 34 kamery przy kołowrotkach 2 Mpx (1920 x 1080);
- 58 kamer – 2 Mpx (1920 x 1080).

Wszystkie ww. kamery obsługiwane są przez 2 stanowiska do obsługi monitoringu.

Dodatkowo w pomieszczeniach dostępnych dla organizatora i służb zabezpieczających imprezy zamontowano 26 kamery.

Podczas kontroli stwierdzono, że miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, czyli:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 2) bramy, furtyki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- 3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- 4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,  
**znajdują się w polu widzenia co najmniej jednej kamery.**
- 5) sektory dla uczestników imprezy masowej,
- 6) płyta boiska,  
**znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch kamer.**

W czasie trwania kontroli system monitoringu był włączony i działał poprawnie. Zespół Kontrolny miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie ww. miejsca są w zasięgu zamontowanych na stadionie kamer i w zasięgu ilu kamer znajdują się te miejsca.

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że kamery zainstalowane na stadionie żużlowym spełniają wymagania dla rejestracji obrazu w **III i IV kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) oraz spełnione są również wymagania dla rejestracji obrazu w **I i II kategorii** – zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

System monitoringu zawiera również rejestrację dźwięku.

Zespół Kontrolny nie miał możliwości oceny zarejestrowanego obrazu i dźwięku, ponieważ niniejsze materiały są przechowywane przez organizatora imprezy masowej. Z informacji uzyskanych z Komendy Wojewódzkiej Policji wynika, że z zarejestrowanych materiałów dwukrotnie korzystała Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze – Wydział Kryminalny. Funkcjonariusze nie mieli zastrzeżeń do jakości nagrań.

### ***Wnioski***

Realizację powyższych zadań ocenia się **pozytywnie**.

### **Pouczenie:**

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
*Waldemar Kaak*  
Dyrektora  
Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego